



Preisliste D 929.21

Ersatzteile für MARTIN-Hörner Nr. 2097 GM und Nr. 2298 GM

Einbau-Hinweis:

Nach dem Einbau dieser Teile sollten Sie die MARTIN-Horn-Anlage unbedingt Probe laufen lassen. Achten sie dabei besonders darauf, dass das Elektrogebläse gleichmäßig läuft und die auf dem Leistungsschild vermerkten Daten (Stromaufnahme, Umdrehungszahl der Ankerwelle, Signaldauer, Ansprechbereich) mit höchstens + - 5 % Abweichung erreichen.

Bestell-Nr.		Stückpreis €
70-5105	Gleitscheibe für 2097	8,50
70-5106	Gleitscheibe für 2298	8,50
2604.63	Schraubdeckel für Ventilbüchse, Aluminium eloxiert, 27 mm Ø	20,00
2609.05	Lagerböckchen für Getriebewelle, U-Form mit 4 Schrauben	17,00
2610.13	Schutzkappe für Getriebeseite, Aluminium eloxiert (bei Bestellung bitte die Fabrikations-Nr. des betreffenden Horns angeben)	29,00
2613.05	Mikroschalter	14,50
70-5130.10	Mikroschalterhalter verzinkt	9,50
2614.15	Getriebewelle mit Stelling, Sicherungsscheibe	13,00
2614.21	Schaltnocke aus Kunststoff, 18 mm Ø	11,00
2614.91	Schraubenrad, Stahl 65 Zähne, 26,8 mm Ø	17,50
2615.08	Stirnzahnrad, Stahl 28 Zähne, 22,1 mm Ø für 2298SM/2097G	14,50
2615.11	Stirnrad Z 2, Stahl 30 Zähne, 24 mm Ø für 2097 GM + 2298 GM	14,50
2615.21	dsgl. 32 Zähne, 25,5 mm Ø für 2297GM	14,50
2615.81	Stirnrad Z 3, HGW, 60 Zähne, 46,5 mm Ø für 2097 GM + 2298 GM	15,50
2615.76	dsgl. 58 Zähne, 45 mm Ø für 2297 GM	15,50
2615.94	dsgl. 62 Zähne, 48 mm Ø für 2298 SM	15,50
2618.41	Ersatzmembrane für Schallbecher 58 mm Ø mit Dichtscheiben	4,70
2720.10	Kollektor-Schutzkappe mit Filter für 2097 GM	27,00
2720.60	Kollektor-Schutzkappe mit Filter für 2297 GM	29,00
2720.80	Kollektor-Schutzkappe mit Filter für 2298 GM	30,00
31-1224	Kohlebürste 10 x 8 x 22 mm A 12 S, für 2097 GM, 6,12 und 24 Volt (1 Paar = 2 St.)	13,50
31-1232	Kohlebürste 10 x 10 x 17 mm A 12 S, für 2298 GM, 6,12 oder 24 Volt (1 Paar = 2 St.)	13,50
32-6012	O-Ringe Schwarz 12 x 2 mm (VE = 10 Stück)	6,70

Preise: ab Werk Philippsburg, ausschließlich Verpackung, Porto und gesetzlicher Umsatzsteuer